

b. INSPECTION

- GAUCHISSEMENT DE DISQUE DE FREIN, EPAISSEUR ET OVALISATION DU MOYEU

1 Dommages, fissures ou usures

2

	Standard	Limite d'utilisation
Gauchissement	0-0,15 mm	2,0 mm (Remplacer)
Ovalisation du moyeu	0-0,5 mm	2,0 mm (Remplacer)
Epaisseur	5,0 mm	4,0 mm (Remplacer)

- USURE DE PLAQUETTE DE FREIN

3 Lignes rouges

4 Degré d'usure

5 Remplacer la plaquette si elle est usée jusqu'à la ligne rouge.

- D.I. DE MOYEU DE ROUE ARRIERE

6

Standard	Limite d'utilisation
130,0 mm	131,0 mm (Remplacer)

- EPAISSEUR DE GARNITURE DE FREIN

7

Standard	Limite d'utilisation
4,0 mm	2,0 mm (Remplacer)

b. ÜBERPRÜFUNG

- BREMSSCHEIBEN – VERFORMUNG, DICKE UND UNRUNDHEIT

1 Beschädigung, Rißbildung oder Abnutzung

2

	Sollwert	Verschleißgrenze
Verformung	0 – 0,15 mm	2,0 mm (Auswechseln)
Unrundheit	0 – 0,5 mm	2,0 mm (Auswechseln)
Dicke	5,0 mm	4,0 mm (Auswechseln)

- ABNUTZUNG DER BREMSBELAGPLATTE

3 Rote Linien

4 Ausmaß der Abnutzung

5

Die Bremsbelagplatte auswechseln, wenn sie bis zur roten Linie abgenutzt ist.

- INNENDURCHMESSER DER HINTERRADNABE

6

Sollwert	Verschleißgrenze
130,0 mm	131,0 mm (Auswechseln)

- BREMSBELAGDICKE

7

Sollwert	Verschleißgrenze
4,0 mm	2,0 mm (Auswechseln)

b. INSPECCION

- DEFORMACION DEL DISCO DEL FRENO, ESPESOR Y DESVIACION SOBRE EL CUBO

1 Daño, grieta ó desgaste

2

	Normal	Límite de servicio
Deformación	0-0,15 mm	2,0 mm (Reemplazar)
Desviación sobre el cubo	0-0,5 mm	2,0 mm (Reemplazar)
Espesor	5,0 mm	4,0 mm (Reemplazar)

- DESGASTE EN LA ALMOHADILLA DEL FRENO

3 Líneas rojas

4 Cantidad de desgaste

5 Reemplace la almohadilla si desgasta a la línea roja.

- DIAMETRO INTERNO DEL CUBO DE LA RUEDA TRASERA

6

Normal	Límite de servicio
130,0 mm	131,0 mm (Reemplazar)

- ESPESOR DEL FORRO DEL FRENO

7

Normal	Límite de servicio
4,0 mm	2,0 mm (Reemplazar)