

Limpieza del radiador

Líquido de refrigeración recomendado:

Utilice sólo una solución anticogelante de base de etilenglicol de buena calidad que contenga inhibidores para la protección contra la corrosión y que estén recomendados específicamente para el uso en motores de aluminio. El sistema de enfriamiento de la VF750 F tiene una solución 50/50 de anticongelante y agua, ya llenada en la fábrica.

Instandhaltung des Kühlers

Empfohlenes Kühlmittel:

Verwenden Sie nur ein erstklassiges Frostschutzmittel auf Athylenglykol-Basis, das Stabilisatoren als Korrosionsschutz enthält und ausdrücklich für die Verwendung in Aluminiummotoren empfohlen wird. Bei der Auslieferung enthält das Kühlsystem des VF750 F eine 50/50-Mischung aus Frostschutzmittel und Wasser.