

4. Serrer l'écrou d'axe au couple indiqué.  
Couple de serrage d'écrou d'axe:  
93 N·m (9,5 kgf·m)
5. Vérifier de nouveau la flèche de la chaîne.

### **▲ATTENTION**

**\* Si une clé dynamométrique n'a pas été utilisée pour la repose, consulter un concessionnaire Honda dès que possible pour qu'il vérifie le montage.**

### **PRECAUTION**

**\* Des dommages à la partie inférieure du cadre peuvent être provoqués par un relâchement excessif d'entraînement de la chaîne supérieur à :  
60 mm**