

《シフト ダウンのしかた》

追い越すときなど、強力な加速が必要なときは、シフト ダウンをすると加速力が得られます。あまり高い速度で行なうと、エンジンの回転が上がりすぎて、エンジン・ミッションに悪影響を与えます。右表の速度内で行なってください。

	シフト ダウン可能限界速度
4 速→3 速	45km/h以下
3 速→2 速	30km/h以下
2 速→1 速	15km/h以下