

《ブレーキパッドの摩耗の点検》

(ホンダ推奨6か月点検整備項目)

ブレーキキャリパのカバーを外し、パッドの摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。

ブレーキパッドの交換は、ホンダ販売店にご相談ください。

