

# オーバーヒート（水温警告灯が点灯）

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 水温警告灯が点灯している
  - 走行時の加速が急に悪くなる
- このようなときは直ちに安全な場所に車を停めて次の処置・確認を行ってください。

## アドバイス

オーバーヒートの状態で走行を続けると、エンジン故障の原因となります。

長時間のアイドリングにより、水温警告灯が点灯する場合があります。

## オーバーヒートの処置

冷却ファンが作動しない場合

- 故障が考えられますので、エンジンをかけずHonda販売店にご相談ください。

冷却ファンが作動している場合

- エンジンスイッチが○(Off)の状態で、エンジンが冷えるのを待ちます。
- エンジンが冷えてから、リザーバータンクの冷却水を点検し、冷却水が不足していたら補給する。→P. 91, →P. 92
  - ラジエーターホースなどを点検し、水漏れがないか確認する。

水漏れがある場合

- エンジンをかけず、Honda販売店にご相談ください。
- ▶ 異常がなければ走行可能ですが、異常が再発しない場合でも、なるべく早くHonda販売店で点検を受けてください。
- エンジンスイッチを○(Off)にしてエンジンを止め、再度エンジンスイッチを■(On)にする。
  - ラジエーターの冷却ファンが作動するか作動音で確認し、エンジンスイッチを○(Off)にする。