

メーター 前ページの続き

タコメーターカラー機能

■ シフトアップモード

シフトアップモードがオンの場合、シフトポイントの設定によりタコメーターの色が変化します。

シフトアップモードの設定  P.38  P.45

エンジン回転数がシフトポイントの設定値を超えると、タコメーターが黄色に点滅します。