


サイドカババー



ヒューズ切れの確認は、左サイドカババーを取り外して行います。エアリリーナーの点検は、右サイドカババーを取り外して行います。左図は右サイドカババーを示しています。左サイドカババーも同じ要領で行います。

■ 取り外し

1. ボルトを取り外す。
2. サイドカババーを手前に引き、フックをグロメットから外す。
3. サイドカババーを取り外す。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。取り付け後は、サイドカババーが確実に取り付けられてあるか確認してください。