

ハンドルグリップヒーターの 故障表示

CB1100 EX <ABS> E Package

ハンドルグリップヒーターステータスアイコンが“E1”、“E2”、“E3”表示で点滅した場合、ハンドルグリップヒーターの異常が考えられますので、Honda 販売店にご相談ください。