

## メーターの見かた、使いかた

---

《ストップウォッチのリセット》  
停止状態で左ボタンを2秒以上押し続けます。  
ストップウォッチがリセットされます。

