

簡単なメンテナンス

《CB1300 SUPER FOUR》

《CB1300 SUPER BOL D'OR》

左右のブレーキキャリパを同時に点検します。ブレーキキャリパの前側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談ください。

