

# 簡単なメンテナンス

## 《ブレーキパッドの摩耗の点検》

(ホンダ推奨6か月点検整備項目)

### [前輪]

ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの摩耗限界ラインがブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。ブレーキパッドの交換は、ホンダ販売店にご相談ください。

### [前輪]

