

## ●上手な走りかた

- 車のスピードに忠じてギヤを切りかえることが必要です。  
右表はその速度範囲を示したものです。
- 不必要な高回転、急加減速はつつしんで、できるだけ一定の速度で走り続けることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

初期の1000km走行までは5000回転以上あげないでください。

この時期の取扱いがエンジンの寿命に直接影響します。

	速	範囲	困
1	速	0～65km/h	
2	速	25～100km/h	
3	速	33～130km/h	
4	速	40～160km/h	
5	速	46km/h以上	

走行速度が85km/hになると速度警告灯が点灯します。  
一般道路では制限速度を厳守して、安全、快適なツーリングを満喫してください。

## ●牽引するときは

ニュートラルの状態でも50km/h以上牽引すると、潤滑系統にトラブルを起す場合があります。また100km/h以上のスピードで30分以上牽引するのもエンジントラブルの原因になりますので、ご注意ください。

