

Режим запоминания времени прохождения круга

- Отображается статистика по времени прохождения кругов и время прохождения самого быстрого круга.
- Происходит сброс показаний счетчика времени прохождения круга.

Самый быстрый круг (F-LAP) – это минимальное время прохождения круга. Самый быстрый круг (F-LAP) определяется без учета первого и последнего круга.

При каждом нажатии кнопки SEL происходит переключение показаний счетчика времени прохождения круга: F-LAP, LAP-01, LAP-02 (и т.д. в порядке возрастания).

При каждом нажатии кнопки SET происходит переключение показаний счетчика времени прохождения круга: F-LAP, -LAP-02, LAP-01 (в порядке убывания).

Сброс показаний счетчика времени прохождения круга

Нажмите и держите кнопку SET, пока на дисплее не появится сообщение «~~CLEAR~~». Затем еще раз нажмите кнопку SET, чтобы сбросить все показания счетчика времени прохождения круга.

