


メーター



メーターの初期表示

メインスイッチをONにすると、2つのパターンを交互に表示します。

パターン1

メインスイッチをONにすると、タコメーターの針が最大値まで進み、その後消灯します。

パターン2

メインスイッチをONにすると、すべての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。