

## メーター 前ページの続き

### ラップタイム確認モード

- ラップタイムの履歴と最速ラップの表示
  - ラップタイムのリセット
- 最速ラップは、最初と最後の周回を除いた最も速いラップタイムです。

**SEL** ボタンを押すごとに、最速ラップ、1 周目、2 周目、～と周回が昇順に表示される。

**SET** ボタンを押すごとに、最速ラップ・最終ラップ、～2 周目、1 周目と周回が降順に表示される。

### ラップタイムのリセット

**SET** ボタンを押し続けると、画面に“CLEAR”と表示されます。さらに**SEL** ボタンを押すと、計測した全てのラップタイムが消去されます。

