

表示灯


◀ 方向指示器表示灯

N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

≡D ハイビームパイロットランプ
(前照灯上向き表示灯)

▶ 方向指示器表示灯



HISS 表示灯 ◀▶ P.66

- メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを **O** (Off) にすると、2 秒間隔で 24 時間点滅