

ЧАСТОТА ХОЛОСТОГО ХОДА


Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 76 .

Для точной регулировки частоты холостого хода двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры. Для этого достаточно 10 минут движения мотоцикла с частыми остановками.

1. Прогрейте двигатель, включите нейтраль и установите мотоцикл на боковой упор.
2. Отрегулируйте частоту холостого хода винтом (1) ограничения угла закрытия дроссельной заслонки.

Частота холостого хода при включенной нейтрали равна:

$1\ 300 \pm 100 \text{ мин}^{-1} \text{ (об/мин)}$



- (1) Винт ограничения угла закрытия дроссельной заслонки
 (A) Увеличение частоты
 (B) Уменьшение частоты