


【後輪】

ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッドの  
摩耗限界ラインがブレーキディスクの側面に達し  
たら、パッドの摩耗限界です。  
摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時  
に交換してください。  
ブレーキパッドの交換は、ホンダ販売店にご相談  
ください。

【後輪】  
ディスク



パッドの摩耗限界ライン

