

## Поддерживаемые версии/профили *Bluetooth*<sup>®</sup>

Версия <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup>	<i>Bluetooth</i> 2.1 + EDR
Профили <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> (Для iPhone, мобильного телефона или устройства <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> )	HFP (Hand Free Profile) версия 1.5
	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) версия 1.2
	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) версия 1.4
Профили <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> (Для гарнитур водителя и пассажира)	PBAP (Phone Book Access Profile) версия
	1.0 HFP (Hand Free Profile) версия. 1.7
	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) версия 1.2

- Во время движения мотоцикла невозможно подключить устройство *Bluetooth*<sup>®</sup> и гарнитуры *Bluetooth*<sup>®</sup>. Подключайте устройства после остановки мотоцикла в безопасном месте.
- Соединение *Bluetooth*<sup>®</sup> не может быть установлено при запуске приложения Apple CarPlay.
- Данный мотоцикл не оснащен функцией intercom. При желании используйте функцию intercom гарнитуры.
- Законодательство некоторых стран запрещает использование гарнитуры. Всегда следуйте требованиям применимого законодательства.