

ストップウォッチ

時間の計測

- 1 ストップウォッチを表示する。▶P.14
- 2 SETボタンを押して、計測を開始する。
 - ▶ 計測中に表示をストップウォッチ以外に変更しても、計測を継続します。
- 3 SETボタンを押して、計測を終了する。
 - ▶ メインスイッチを○(Off)にすることで、計測を終了します。

計測の再開

計測を再開するには、再度SETボタンを押す。

計測時間のリセット

ストップウォッチ表示中、なおかつ計測停止中にSELボタンを押し続ける。

