

注意

- 必ず、左右同じ位置で刻印をあわせ、アックスルナットを確実に締付け、ゆるみ防止の割ピンを忘れないでください。
- 割ピンは、調整を行なうごとに新しいものと交換してください。
- チエンの張り調整ができなくなったら、販売店またはホンダSFで点検整備を受けてください。

《給油の状態点検》

- チエンに給油がされているか、ほこり、ゴミ、土砂等の付着がないか点検します。
- ほこり、ゴミなどの付着があるときは、きれいに拭きとり、ギヤードオイル(SAE#80~#90)またはグリスを補給してください。
- つけ過ぎると、ギヤードオイルまたはグリスが飛び散り、衣服や車を汚しますのでご注意ください。

