

| Belirti   | Sebebi/çözümü   |
|---|---|
| <i>Bluetooth®</i> handsfree arama özelliği olmayabilir. | Bağlı <i>Bluetooth®</i> cihazı desteklenmeyen bir cihaz olabilir. Desteklenen <i>Bluetooth®</i> versiyonlarını/profillerini kontrol ediniz. ➤ S. 86 |
|   | Çevre koşulları veya radyo dalgası koşullarından dolayı <i>Bluetooth®</i> bağlantısı dengesizse, handsfree arama özelliklerini kullanamazsınız.     |
|   | <i>Bluetooth®</i> handsfree arama özelliğini kullanmak için, bir kulaklık bağlantısı gereklidir. Eşleştirilmiş bir kulaklık bağlayınız. ➤ S. 89     |
| Görüşme sırasında, kulaklık ses seviyesi düşük/yüksek.  | Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlayınız. ➤ S. 75   |
| Yolcu kulaklığından ses gelmiyor.                       | [Özel mod] etkinleştirilmişse, yolcu kulaklığından ses gelmez. [Özel mod] ayarını kontrol ediniz. ➤ S. 93   |
| Telefon Rehberi Hakkında                                | Telefon rehberi sistemde saklandığından, başka bir telefon bile bağlansa görünebilir.   |
| <i>Bluetooth®</i> Handsfree Arama                       | Bağlantı durumuna bağlı olarak, araç tarafındaki veya telefon tarafındaki arama geçmişinde görüntülenen süreler farklı olabilir.                    |
|   | Cep telefonu operatörünüze bağlı olarak, mevcut fonksiyonlar farklı olabilir.   |
|   | Bağlanan cihazda kayıtlı telefon rehberi sayısı, arama geçmişi ve müzik verilerine vb. bağlı olarak görüntülemeye gecikme oluşabilir.               |