

IDナンバー入力が失敗した場合

最後のIDナンバーの入力が終了すると、Honda SMART Key 警告灯が1秒ごとに点滅したあと消灯します。

メインスイッチは解錠されません。

緊急時のメインスイッチの解錠をやり直してください。➡ P. 85

IDナンバー入力をキャンセルする場合

ID入力中に間違えた場合は、メインスイッチを2秒以上押し続けてください。

Honda SMART Key 警告灯が消灯します。

緊急時のメインスイッチの解錠をやり直してください。➡ P. 85