

# メータの見かた、使いかた

## 計器類

メインスイッチのキーを“ON”の位置にするとエンジン回転計(タコメータ)の指針は、一度レッドゾーンに振れた後、“0”に戻ります。

燃料計の指針は、一度最高目盛に振れてから最下端位置に戻り、その後現在の燃料残量を指します。


モードボタン  
積算距離計(オドメータ)、区間距離計(トリップメータ)の表示切換え(28ページ参照)、時刻合わせ(30ページ参照)に使用します。

## リセットボタン

区間距離計(トリップメータ)のリセット(29ページ参照)、時刻合わせ(30ページ参照)、エンジンオイル交換時期表示のリセット(36ページ参照)に使用します。

安全運転に支障をきたすおそれがありますので走行中はモードボタン、リセットボタンの操作は行わないでください。

燃料計  
エンジン回転計  
(タコメータ)



モードボタン      リセットボタン