

3. エンジン停止2～3分後に後側のオイルチェックボルトを外します。
4. ボルト穴からオイルが出てくることを確認します。

油面が低く、ボルト穴からオイルが出てこない場合は、オイルを補給してください。
オイルの補給は、Honda販売店にご相談ください。


5. オイルチェックボルトを確実に取付けます。



アドバイス

- オイルは規定量より多くても少なくても、悪影響を与えません。

6. 左サイドリヤカバーを取付けます。



オイルチェックボルト