

## Спидометр/Одометр/Указатель пробега за поездку

### Блок переключения показаний скорости и пробега

### Спидометр



Показывает скорость движения.

### Одометр / Указатель пробега за поездку

Одометр (2) показывает величину общего пробега.

Указатель пробега за поездку показывает величину пробега за данную поездку.

Существуют два указателя пробега за поездку: указатель пробега за поездку А (3) и указатель пробега за поездку В (4). Переключение между одометром, указателем пробега за поездку А и поездку В происходит повторным нажатием на кнопку RESET (СБРОС). Для сброса показаний указателя пробега за поездку нажмите и удерживайте кнопку RESET (СБРОС) (5) в соответствующем режиме индикации указателя пробега за поездку А или В.



- (1) Спидометр
- (2) Одометр
- (3) Указатель пробега за поездку А
- (4) Указатель пробега за поездку В
- (5) Кнопка RESET (СБРОС)