


ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิทช์

ประกอบและขันโบลท์ให้แน่น




ต่อขั้วต่อ 6P (สีดำ) สวิทช์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ ประกอบขึ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ฝาครอบเครื่องด้านซ้ายขึ้นหลัง (หน้า 3-18)
- ฝาครอบกลาง (หน้า 3-5)

ข้อควรจำ

- เดินชุดสายไฟให้ถูกต้อง (หน้า 1-18)



แดตร

การตรวจสอบ

ถอดฝาครอบด้านหน้า (หน้า 3-3)


ปลดขั้วต่อแดตร

ต่อแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์เข้ากับขั้วของแดตร

แดตรที่ปกติจะต้องมีเสียงดังชัดเจนเมื่อแบตเตอรี่ขนาด

12 โวลต์ถูกต่อเข้ากับขั้วของแดตร

ประกอบฝาครอบด้านหน้า (หน้า 3-3)



การถอด/การประกอบ

ถอดฝาครอบด้านหน้า (หน้า 3-3)

ปลดขั้วต่อแดตร

ถอดโบลท์/ปลดกรอง/ยางรองและแดตร

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

