

COUPLE DE SERRAGE

Boulon de fixation de fourchette de sélection 15 N·m (1,5 kg-m)

DEPISTAGE DES PANNES

Passage difficile

- Réglage incorrect de l'embrayage : garde excessive
- Fourchettes de sélection tordues
- Arbre de sélection tordu
- Gorge de came de barillet de sélection endommagé

Les vitesses sautent

- Crabots de pignon usés
- Arbre de sélection tordu
- Butée de barillet de sélection cassée
- Fourchettes de sélection tordues