

INSPECTION

Vérifier la résistance entre les fils de la régulateur de courant alternatif.

Gamme de l'appareil d'essai : KOWA x 100°, SANWA xk°

RESISTANCE : 1—90 kΩ

OUTIL :

Multimètre numérique

07411-0020000 ou KS-AHM-32-003 (Etats-Unis seulement)

(1) CONNECTEUR DE FIL VERT

(2) CONNECTEUR DE FIL BLANC/JAUNE

ÜBERPRÜFEN

Den Widerstand zwischen den Zuleitungen des Spannungsreglers überprüfen.

Testerbereich: KOWA x 100° , SANWA xk°

WIDERSTAND: 1-90 kΩ

WERKZEUG:

Digital-Multimeter

07411-0020000 oder
KS-AHM-32-003 (nur USA)

(1) STECKVERBINDUNG DES GRÜNEN KABELS

(2) STECKVERBINDUNG DES WEISS/GELBEN KABELS

PHARE

DEPOSE

(Modèle B)

Déposer les boulons de montage du phare et retirer la visière avant. Déposer le phare.

(1) VISIERE AVANT

(2) BOULON

(3) PHARE

Déposer le couvercle de douille et la douille du boîtier de phare. Pousser l'ampoule et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Remplacer l'ampoule par une nouvelle.

NOTE

- Lors de la reposse de l'ampoule, aligner la languette sur la douille avec la gorge dans le phare.

(1) DOUILLE

(2) AMPOULE

(Modèle U)

Déposer les quatre sangles en caoutchouc qui fixent le boîtier du phare.

(1) SANGLES EN CAOUTCHOUC

SCHEINWERFER

AUSBAU

(Modell B)

Die Befestigungsschrauben des Scheinwerfers und die vordere Verkleidung entfernen. Den Scheinwerfer ausbauen.

(1) VORDERE VERKLEIDUNG

(2) SCHRAUBE

(3) SCHEINWERFER

Die Abdeckung des Steckers und den Stecker aus dem Scheinwerfergehäuse entfernen. Die Birne hineindrücken, im Gegenuhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

Die Birne durch eine neue ersetzen.

ZUR BEACHTUNG

- Beim Einbau der Birne die Lasche am Stecker mit dem Einschnitt im Scheinwerfergehäuse ausrichten.

(1) STECKER

(2) BIRNE

(Modell U)

Die vier Gummibänder entfernen, mit denen das Scheinwerfergehäuse befestigt ist.

(1) GUMMIBÄNDER