

PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO E VEDAÇÃO MOTOR

LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	OBSERVAÇÃO
Superfície deslizante com passagem de óleo Superfície do rotor da bomba de óleo Roscas da porca trava do rotor do filtro de óleo Superfície do eixo do balancim Roscas da porca de ajuste da válvula Roscas da porca cega (8 mm) do cabeçote Roscas do parafuso da engrenagem de comando Superfície da corrente de comando Saia do pistão e anél do pistão Superfície do disco da embreagem Superfície deslizante da engrenagem de partida da árvore de manivelas Rolamento da árvore de manivelas Roscas do parafuso de fixação do rotor Superfície do eixo da engrenagem de redução de partida Superfície do eixo da engrenagem intermediária de partida Superfície do rolete da embreagem de partida Anéis de vedação Rolamentos de esferas e de agulha Bordas do retentores de óleo	Óleo do motor	Não aplique o óleo de molibdênio
Ressaltos da árvore de comando Superfície externa do pino do pistão Haste da válvula (superfície de contato com guia) Guia de válvula (superfície de contato com haste da válvula) Superfície interna das engrenagens M3, M5, C1, C2, C4 Superfície externa da guia da carcaça da embreagem	Óleo de bissulfeto de molibdênio (uma mistura de 50% de óleo do motor e 50% de graxa a base de bissulfeto de molibdênio)	
Roscas do parafuso Allen da placa de fixação do rolamento da carcaça Roscas do parafuso Allen da carcaça da embreagem de partida Roscas do parafuso Allen do gerador de pulsos	Trava química	Limpe as roscas Limpe as roscas Limpe as roscas
Superfície da junta do cabeçote (lado da tampa) Extremidades da junta da carcaça Superfície do coxim do estator	Líquido selante	