

## メーター 前ページの続き

### トリップメーター、平均燃費、燃料消費量のリセット

- ① トリップメーターA、平均燃費、燃料消費量を同時にリセットするには、いずれかを表示中に **SET** ボタンを押し続ける。




- ② リセットされると順番に“0.0”が表示される。



- ③ その後、もとの表示に戻る。



- ④ トリップメーターBのリセットは、トリップメーターBを表示中に **SET** ボタンを押し続ける。



燃料計のマークが 1 つ(E)だけ点滅した後(リザーブ燃料使用後)の給油時に、トリップメーターA、平均燃費、燃料消費量を自動でリセットするよう設定することができます。 ➡ P.20