


表示灯



HISS 表示灯 P.20 P.73

- メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
- メインスイッチを OFF にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

方向指示器表示灯

ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

N ニュートラル表示灯 トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

方向指示器表示灯