

Regulagem dos Carburadores

Ajuste da Marcha Lenta

NOTA

* Para uma regulagem precisa da marcha lenta, é necessário que o motor esteja quente.


1. Ligue e aqueça o motor, coloque a transmissão em ponto morto e apoie a motocicleta no cavalete central.
2. Ajuste a marcha lenta através do parafuso de aceleração (1)
Rotação de Marcha Lenta: 1200 ± 100 rpm

⚠ CUIDADO

* *Quando efetuar esta operação, tenha cuidado para não tocar as partes quentes do motor.*

ATENÇÃO

* *A regulagem dos carburadores afeta diretamente o desempenho do motor. Procure sua concessionária HONDA para efetuar as regulagens do carburador, que incluem o ajuste individual e a sincronização.*



- (1) Parafuso de aceleração
- (A) Aumenta a rotação
- (B) Diminui a rotação