


メーター 前ページの続き

オドメーター[TOTAL] / トリップメーター[TRIP A / B] / リザーブトリップメーター[RES]表示

カーソルがオドメーター / トリップメーター / リザーブトリップメーター表示を選択している場合は、**SEL** **▲** (アップ) ボタンまたは**SEL** **▼** (ダウン) ボタンでオドメーター、トリップメーター A、トリップメーター B を切り換えることができます。



※ リザーブ燃料モード：燃料計のマークが1つ (E) だけ点滅したとき、リザーブトリップメーターに自動で切り換えり、リザーブトリップメーターを選択できます。