


メーター


スピードメーター (速度計)



タコメーター (エンジン回転計)

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。



レッドゾーン
(エンジン限界回転域)