


メーター

スピードメーター
(速度計)

タコメーター (エンジン回転計)

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。



レッドゾーン
(エンジン限界回転域)

セレクトボタン

セットボタン