

チェンジのしかた

- チェンジは、右図のような6段リターン式です。
- 変速は、スロットルゲリップを一旦戻して、クラッチレバーを完全に握ってから行います。
 - 軽くつま先で行い、ペダルにコツンと足ごたえのあるまま確実に操作してください。無理をすると、チェンジ機構を痛める原因となります。

