

---

メインスイッチのキーを紛失しないようにしてください。

- メインスイッチのキーをすべて紛失した場合、IGNユニットの交換が必要になります。IGNユニットの交換を避けるため、予備のキーを作成することをおすすめします。

予備のキーの作成については、専用のキーおよびイモビライザーシステム(HISS)の再登録が必要になりますので、お買い上げのHonda販売店へご相談ください。