

ID ナンバー入力に失敗した場合

入力後に ID ナンバーが認証されない場合、ハンドルロック表示灯が消灯します。ハンドルの解除、メインスイッチの ON はできません。緊急時のエンジンの始動をやり直してください。

ID ナンバー入力をキャンセルする場合

ID 入力中に間違えた場合は、ボタンを押さずに 60 秒間放置すると、ID ナンバー入力モードはキャンセルされます。（ハンドルロック表示灯消灯）
緊急時のエンジンの始動をやり直してください。