

■各部の説明と取扱い

●メータ類

オドメータ

走行した総距離を km の単位で示します。
白地に黒数字は 100m の単位です。

トリップメータ

メータを "0" に戻した時点からの走行距離を示します。
戻すときは、トリップメータノブを矢印の方向に回します。

