


## ●チェンジのしかた

チェンジは、右図のような6段リターン式です。

- 変速は、スロットルグリップを一旦戻して、クラッチレバーを完全に握ってから行ないます。
- 軽くつま先で行ない、ペダルにコツンと足ごたえのあるまですぐ確実に操作してください。無理をすると、チェンジ機構を痛める原因となります。



ニュートラル