

Если Вы уверены, что Ваше состояние позволяет Вам продолжить движение, то, прежде чем ехать, выключите двигатель и оцените состояние Вашего скутера. Проверьте уровень топлива. Проверьте, нет ли утечек жидкостей. Проверьте надежность затяжки резьбовых соединений, а также органы управления, тормоза и колеса. Двигайтесь медленно, соблюдая осторожность. Ваш скутер мог получить повреждения, которые проявляются не сразу. Как можно скорее доставьте его в сервисный центр для проверки.

### **Опасность отравления оксидом углерода**

Отработавшие газы содержат токсичный монооксид углерода, который представляет собой бесцветный газ без запаха. Вдыхание монооксида углерода может привести к потере сознания и к летальному исходу.

При работе двигателя в закрытом или даже в частично закрытом помещении воздух может содержать опасную концентрацию монооксида углерода. Никогда не держите двигатель работающим в гараже или других помещениях.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Монооксид углерода является токсичным газом. Вдыхание монооксида углерода может вызвать потерю сознания и привести к летальному исходу.

Избегайте находиться в замкнутом, непроветриваемом помещении или производить работы, при которых Вы вынуждены дышать воздухом, содержащим монооксид углерода.