

J 16


F-28

Wire harness • Ignition coil

Faisceau électrique •
Bobine d'allumage

Kabelbaum • Zündspule

Equipo de alambre •
Bobina de encendido



BMC5-27

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis		N° de série	Code de zone
					CX	500		
ENS. RECTIFICATEUR DE SILICIUM	0.2	1	30501-MA1-003	ENS. BOBINE D'ALLUMAGE D.	1	1		
ENS. BOBINE D'ALLUMAGE D.	0.3	1	30501-MA1-003	(TOYO)				
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		2	30502-MA1-003	ENS. BOBINE D'ALLUMAGE G.	1	1		
FAISCEAU ELECTRIQUE AUXILIAIRE	0.4			(TOYO)				
FAISCEAU ELECTRIQUE	1.2	3	30505-MA1-000	SUPPORT BOBINE D'ALLUMAGE	2	2		
		4	30700-MC5-153	ENS. CHAPEAU DE DOUGIE	2	2		
		5	31700-124-003	ENS. RECTIFICATEUR DE SILICIUM	1	1		
				(STANLEY)				
			31700-124-008	ENS. RECTIFICATEUR DE SILICIUM	1	1		
				(SHINDENGEN)				
		6	32100-MC5-000	FAISCEAU ELECTRIQUE	1	1		
		7	32101-MC5-000	FAISCEAU ELECTRIQUE AUXILIAIRE	1	1		
		8	93891-05025-08	VIS A TETE A RONDELLE, 5X25	4	4		
		9	94050-06080	ECROU DE BRIDE, 6MM	2	2		
		10	95014-61100	BANDE A1 DE CABLE	2	2		
		11	95014-61200	BANDE A2 DE CABLE	4	4		
		12	95725-06025-08	BOULON DE BRIDE, 6X25	2	2		