



การประกอบชิ้นส่วนฝาสูบ



ทำความสะอาดชิ้นส่วนของฝาสูบด้วยตัวทำละลายและเป่าลมผ่านน้ำมัน
 ประกอบแหวนรองสปริงวาล์วและซีลกันวาล์วอันใหม่
 หล่อลื่นก้านวาล์วแต่ละอันด้วยน้ำมันโมลิบดินัม
 ใส่วาล์วไอดีและไอเสียเข้าไปในปลอกวาล์ว
 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับซีลกันวาล์ว
 หมุนวาล์วซ้ำๆ ขณะทำการใส่



ประกอบสปริงวาล์วโดยให้ด้านที่พันสื่อน้ำเงินหันขึ้นและ
 ปลายด้านถึของสปริงควรหันไปทางห้องเผาไหม้
 ประกอบแผ่นรองสปริงวาล์ว

