

การทำงาน

ไฟจากแบตเตอรี่ขับวาก (+) สายสีดำ ไปที่ขั้วคอนแทคของรีเลย์สตาร์ท ผ่านฟิวส์หลัก 30 A ออกเป็นสายสีแดง เข้าฟิวสรอง 10 A ออกเป็นสายสีแดง/ดำ เข้าสวิทช์จุดระเบิด

ออกจากสวิทช์จุดระเบิดสายสีดำ เข้าขั้วต่อ 6 P เปลี่ยนเป็นสายสีดำ/ขาว เข้าสวิทช์สตาร์ท ออกจากสวิทช์สตาร์ทเข้าขั้วต่อ 6 P ออกจากขั้วต่อ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง/แดง เข้าขาด漉ค์รีเลย์สตาร์ท

ออกจากขาด漉ค์รีเลย์สตาร์ทเปลี่ยนเป็นสีเขียว/แดง แยกเป็น 2 ทาง


ทางที่ 1 ไปเข้าไดโอด ออกจากไดโอด เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน/เหลืองเข้าไปที่สวิทช์ไฟเกียร์ว่าง

ถ้าร้อนอยู่ในเกียร์ว่าง ไฟก็ผ่านสวิทช์ลงกราวน์ ครบวงจรเกิดสนามแม่เหล็กที่รีเลย์สตาร์ท

ดูดหน้าคอนแทคให้ต่อ กัน ไฟสามารถผ่านหน้าคอนแทคออกเป็นสายสีดำ เข้าไปที่มอเตอร์สตาร์ท ลงกราวน์ มอเตอร์ทำงาน

ทางที่ 2 เข้าขั้วต่อ 9 P ออกจากขั้วต่อเปลี่ยนเป็นสายสีดำ เข้าสวิทช์คลัทช์ ออกจากสวิทช์เข้าขั้วต่อ 9 P ออกจากขั้วต่อเปลี่ยนเป็นสายสีเขียว ลงกราวน์ด์ เกิดสนามแม่เหล็กที่รีเลย์สตาร์ทถ้ารถไม่ร้อนในเกียร์ว่าง สามารถใช้สตาร์ทไฟฟ้าได้โดยการบีบคลัทช์แล้วกดสวิทช์สตาร์ทไฟจากขั้วขาด漉ค์ของรีเลย์สตาร์ท ก็สามารถ ให้ลมมาลงกราวน์ที่สวิทช์คลัทช์ได้

วงจรไฟควบคุมพัดลมระบบหายใจความร้อน



การทำงาน

ไฟจากขัวบวก (+) แบตเตอรี่ สายสีดำ ไปที่ขัวคอนแทคของรีเลย์สตาร์ท แล้วผ่านฟิวส์หลัก 30 A ออกตามสายสีแดง แยกเข้าฟิวส์ 10 A (A), ฟิวส์ 10 A (D) และ เรคคูเลเตอร์/เรคติไฟเออร์

ออกจากฟิวส์ 10 A (A) สายสีดำ/เหลือง ไป rotor ที่หน้าคอนแทคของรีเลย์ควบคุมพัดลมระบบหายใจ ออกจากฟิวส์ 10 A (D) สายสีแดง/ดำ เข้าสวิทช์จุดระเบิด ออกจากสวิทช์ เข้าขัวต่อ 6 P เปลี่ยนดำ/ขาว เข้าไปเลี้ยงกล่อง ECM และ เข้าขัวขาด漉ค์ของรีเลย์ควบคุมพัดลมระบบหายใจความร้อนออกจากขัวด漉ค์ของรีเลย์สายสีดำ/น้ำเงิน marrow ลงกราวน์ด์ที่กล่อง ECM

เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน และน้ำหล่อล้อเย็นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงอุณหภูมิทำงาน ตัวตรวจจับอุณหภูมน้ำหล่อล้อเย็น ก็จะส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECM กล่อง ECM ก็จะส่งไฟที่มาจากขาด漉ค์ของรีเลย์สตาร์ท ลงกราวน์ด์ได้ เมื่อลงกราวน์ดก็จะเกิดสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทคให้ต่อ กัน ไฟก็จะไหลผ่านหน้าคอนแทคของรีเลย์ ออกมาที่สายสีน้ำเงิน เข้าพัดลมระบบหายใจความร้อนแล้วลงกราวน์ด์ พัดลมทำงาน