


## E - 10

ฝาครอบเครื่อง  
ด้านซ้าย  
Left Crankcase  
Cover

## หัวข้อการบริการ เวลาในการบริการ

ฝาครอบเครื่องด้านซ้าย .....	0.5
ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านซ้าย .....	0.2
แผ่นปิดฝาครอบเครื่องด้านซ้าย.....	0.1
ลูกปืนตลับด้านซ้าย.....	0.4
ลูกปืนตลับทั้งสองด้าน.....	1.2
ซีลกันน้ำมัน, 16x26x6 .....	0.2

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ACG110		รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
			CSF <sup>D</sup>	CBF <sup>D</sup>		
			จำนวนที่ใช้			
1	11230-KVB-900	ฝาครอบระบายอากาศ .....	1	1	COVER, VENT HOLE	
2	11340-KZL-E00	ฝาครอบเครื่องด้านซ้าย.....	1	-	COVER COMP., L. SIDE	
	11340-K20-910	ฝาครอบเครื่องด้านซ้าย.....	-	1	COVER COMP., L. SIDE	
3	11342-KZL-930	แผ่นรองฝาครอบเครื่องด้านซ้าย .....	1	1	PLATE, L. COVER	
4	11343-KVG-900	ท่อถ่ายน้ำ .....	1	1	TUBE, DRAIN	
5	11344-GW3-980	ยางรองฝาครอบเฟืองมอเตอร์สตาร์ท .....	1	1	RUBBER, STARTER PINION HOLDER	
6	11395-KVY-901	ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านซ้าย.....	1	1	GASKET, L. COVER	
7	19416-KEY-900	ปลอกรอง.....	2	2	COLLAR	
8	19741-K16-900	ฝาครอบดักอากาศด้านซ้าย.....	1	1	DUCT, L. COVER	
9	19742-K16-900	แผ่นปิดฝาครอบเครื่องด้านซ้าย .....	1	1	CAP, L. COVER	
10	19748-K16-900	ซีล.....	1	1	SEAL, DUCT	
11	19749-KVY-900	ซีล.....	1	1	SEAL, L. DUCT COVER	
12	90601-KZL-930	คลิปล็อคภายใน, 32 มม. ....	1	1	CIRCLIP, INTERNAL, 32MM	
13	90702-KFM-900	ปลอกสลัก, 8x12.....	2	2	DOWEL PIN, 8x12	
14	91005-KVB-900	ลูกปืนตลับ (NTN) .....	1	1	BEARING COMP., RADIL BALL (NTN)	