

**C 13**


**E-7**

**Camshaft • Lower rocker arm**

**Arbre à cames • Culbuteur inférieur**

**Nockenwelle • Unterer Kipphebel**

**Arbol de levas • Balancín inferior**



BMA1-5

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CX 400 500	N° de série	Code de zone
			91211-415-004	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 6X14.5X5	1 1		
		16	93500-05020-06	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20	1 1		
		17	96000-06028-00	BULON DE BRIDE, 6X28	4 4		